

096 号文 关于天然居 B3205, C2803, C1701, D1405, D3105,

F3001, F1806, F502 主卧外墙, 凸窗漏水紧急维修的函

天健城市服务（天然居）【2021】096

致天然居业主委员会：

因天然居 B3205, C2803, C1701, D1405, D3105, F3001, F1806, F502 凸窗主卧室外墙漏水导致墙体坏，为了不影响业主正常生活，服务中心请专业公司做紧急维修处理，费用 19130.00 元（详见附件）。该费用从小区共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2021 年 10 月 14 日



图片3.doc



天然居项目B3205 D1405漏水图片.d
, C2803, C1701,



oc