

# 002 号文 关于天然居进口道闸杆主机，地感线损坏更换的 函

天健物业（天然居）【2022】002

致天然居业主委员会：

天然居进口道闸杆主机经专业人员检测，主版烧坏，维修要 1500 元，地感线损坏从新布置要 500 元，共计 2000 元。还不能保证用多久。为了避免管道堵塞影响业主的正常出行，服务中心建议更换新主机道闸，预算费用 4965.00 元(详见附件)，该费用从小区共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健物业管理有限公司

天然居服务中心



天然居道闸报价1  
2.28.pdf



道闸图片.doc

2022 年 1 月 2

日