

032 号文 关于天然居 E 栋电梯机房空调外机电机维修的函

天健物业（天然居）【2022】032

致天然居业主委员会：

关于天然居 E 栋电梯机房 2P 空调不制冷，服务中心请专业人员检测，发现是空调外机电机烧坏，进行维修电机，维修费用共计 550.00 元（详见附件），该费用从小区业主大会共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2022 年 6 月 13 日



