

关于天然居 B 栋 2#电梯曳引主机大修的函

天健城市服务（天然居）【2021】024

致天然居业主委员会：

天然居 B 栋 2#电梯主机漏油严重，存在严重的安全隐患。为了保证电梯运行安全，避免安全事故发生保证乘客安全使用，急需要大修处理，费用 4929.00 元（详见附件）。该费用从小区共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2021 年 4 月 5 日

关于天然居 B 栋 2 台电梯曳引主机大修的报价函

天健科函【2021】78 号

深圳市天健城市服务有限公司天然居管理处：

首先感谢贵处一直以来的支持和配合。

我司技术人员在检查保养过程中，发现 B 栋 2 台电梯主机漏油严重，存在严重的安全隐患。为保证电梯运行安全，避免安全事故发生，保证乘客安全使用，急需要大修处理。具体报价如下：

序号	项目	品牌	规格	单位	数量	单价/元	小计/元
1	油封		85*110*12	个	4	205	820.00
2	机油	长城	460	桶	2	690	1380.00
3	密封胶			支	2	50	50.00
4	辅助材料			项	1	200	200.00
5	轿厢吊装费			台	2	500	1000.00
6	拆装费			台	2	600	1200.00
7	税费			6%			279.00
合计（人民币大写）：肆仟玖佰贰拾玖元整							4929.00

上述报价请贵司确认。

深圳市天健智能楼宇科技有限公司

2021 年 3 月 15 日