

065 关于天然居 C2103 主卧外墙漏水紧急维修的函

天健城市服务（天然居）【2021】065

致天然居业主委员会：

因天然居 C2103 主卧室外墙漏水导致墙体坏，为了不影响业主正常生活，服务中心请专业公司做紧急维修处理，费用 3150.00 元（详见附件）。该费用从小区共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2021 年 7 月 29 日



报价单.doc



漏水图片.doc