

关于天然居 D 栋长廊消防管阀门漏水紧急维修的函

天健物业（天然居）【2021】050

致天然居业主委员会：

因天然居 D 栋长廊消防管阀门漏水情况，经查为阀门老化导致，为了减少损失及消防设施的完好，服务中心请专业公司做紧急维修处理，费用 4886.00 元（详见附件）。该费用从小区共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2021 年 5 月 28 日



天然居D栋消防管
闸阀更换核价单.xls



图片.doc