

关于天然居监控显示器更换的函

天健城市服务（天然居）【2021】051

致天然居业主委员会：

天然居监控显示器由于停电导致 2 台电路主板烧坏，无法正常运行，确认显示器主板烧坏。为了不影响监控正常运转，服务中心紧急采购 2 台显示器，费用 3960.00 元（详见附件）。该费用从小区共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2021 年 6 月 25 日



m.htm?spm=a220m.1000858.1000725.131.6f6d7a98D716uI&id=39421

526999&areaId=440300&user_id=2095353368&cat_id=2&is_b=1&rn=

7b3bb81786dc16a55a24b60e27d9a5db

