

关于天然居 E 栋长廊消防管漏水紧急维修的函

天健物业（天然居）【2021】052

致天然居业主委员会：

因天然居 E 栋长廊消防管漏水情况，经查为水管老化导致，为了减少损失及消防设施的完好，服务中心请专业公司做紧急维修处理，费用 9315.00 元（详见附件）。该费用从小区共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健城市服务有限公司

天然居服务中心

2021 年 5 月 28 日



漏水图片1.doc



消防管抢修核价单
doc