

# 101 号文 关于天然居出口道闸杆主机更换的函

天健物业（天然居）【2021】101

致天然居业主委员会：

天然居出口道闸杆主机经专业人员检测，主机阀机心坏，由于年限久，没有配件设备停产，无法修复。为了避免管道堵塞影响业主的正常出行，服务中心建议更换新主机，预算费用 4000.00 元（详见附件），该费用从小区共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健物业管理有限公司



报价单.pdf



图片.doc

天然居服务中心

2021 年 12 月 2 日