

## 012 号文 关于天然居 C 栋客梯平层感应器损坏更换的函

天健物业（天然居）【2022】012

致天然居业主委员会：

天然居 C 栋客梯发生故障，经现场技术人员检查，确定是电梯平层感应器自然老化损坏，为了避免影响业主的正常出行，服务中心建议更换平层感应器，预算费用 1757.08.00 元（详见附件），该费用从小区共管账户中支出。

妥否？请业委会予以审核及回复。

深圳市天健物业管理有限公司

天然居服务中心

2022 年 3 月 18 日



【326】关于天然居 C 栋客梯更换平层  
C 栋图片.doc