

## 关于确认 B3302 渗水维修费用的请示

天健物业（天然居）【2014】029

天然居业主委员会：

天然居小区 B3302 入户门口渗水迹象明显，经检查系由 33 层天台渗入室内。服务中心联系施工单位进行了维修报价，物业公司审核后的含税价为 3731.63 元。请业委会对上述费用予以确认，并授权物业公司与施工单位签订合同，以便尽快维修。

深圳市天健物业管理有限公司

天然居服务中心

2014 年 4 月 25 日

